

Servicemeddelande ang. rengöring av luftmängdsmätare på ASTRA pelletskamin.

Det har visat sig att efter en tids drift kan damm samlas på luftmängdsmätarens elektronik.

Särskilt vanligt är problemet om husdjur vistas i rummet där kaminen står.

Dammet medför problem vid kaminens tändning och drift.

Problemen yttrar sig som att det blir missade tändningar eller att den tänder för sent när brännkoppen är fylld till mer än hälften.

Vid drift uppstår ofta brun beläggning på glasets insida på grund av felaktig luftreglering vid förbränningen.

Uppstår ovanstående problem måste luftmängdsmätaren kontrolleras och vid behov rengöras.

För att förebygga detta problem ska luftmängdsmätaren kontrolleras och rengöras i samband med att kaminens rökkanaler rengörs.



Övre bilden visar luftmängdsmätare med dammansamling.

Nedre bilden visar luftmängdsmätaren efter rengöring.

Arbetsgång för rengöring av luftmängdsmätaren:

1. Lossa kaminens högra sidoplåt enligt beskrivning i manualen för kaminen.
2. Lokalisera luftmängdsmätaren som är monterad på sidan av Luftintagsrör för förbränningsluft.
3. Lossa de två skruvarna som håller fast luftmängdsmätaren med en stjärnmejsel.
4. Drag försiktigt ut luftmängdsmätaren från intagsröret, OBS att ömtålig elektronik finns på undersidan av den del av mätaren som är instucken i intagsröret.
5. Kontrollera elektroniken om damm har ansamlats där, vid behov rengör försiktigt genom att blåsa eller borsta bort dammet med en mjuk pensel.
6. Återmontera i omvänd ordning. OBS drag ej åt skruvarna för luftmängdsmätaren hårt, ska endast dras så att mätaren sitter stadigt fast mot röret.



Om du har frågor, kontakta:

Gösta Hedlund

Hedlunds Skogsenergi

Hällebo 176

697 91 Pålshoda

Tel: 070-3244056

E-post: gosta@skogsenergi.se

Hemsida: www.skogsenergi.eu